

Fotodokumentace



Obr. 1: Obecní úřad Rosovice (sídlo PK)



Obr. 2: Charakter koryta Sychrovického potoka u Rezidence Holšín



Obr. 3: Vackův rybník



Obr. 4: Vackův rybník



Obr. 5: Charakter koryta Sychrovického potoka v zaplavované chatové oblasti



Obr. 6: Charakter koryta Sychrovického potoka v zaplavované chatové oblasti



Obr. 7: Bezpečnostní přeliv na Sychrovském rybníku



Obr. 8: Sychrovský rybník



Obr. 9: Charakter koryta odtoku ze Sychrovského rybníka u č.p. 82



Obr. 10: Sychrovský rybník



Obr. 11: Vodní nádrž v Rosovcích



Obr. 12: Vtok do zatrubnění v Rosovcích (kritické místo)



Obr. 13: Vtok do zatrubnění v Rosovicích (kritické místo)



Obr. 14: Vyústění zatrubnění v Rosovicích (kritické místo)



Obr. 15: Hasičská zbrojnice Rosovice



Obr. 16: Hasičská zbrojnice Holšiny

2002 - oprava silnice v Rosovicích (v zástavbě obce směrem od Kotenčic ke kostelu); na místní komunikace byly umístěny nové dopravní značky; **12. 8. postihla obec povodeň** - zaplaveny byly louky a zahrady u rybníků a potoků; provedena plynofikace budovy obecního úřadu

Obr. 17: Záznam o povodni v roce 2002. Zdroj: Rosovice, Holšiny, Sychrov 2005



Obr. 18: Fotodokumentace povodně z roku 2002. Zdroj: Archiv obce Rosovice



Obr. 19: Fotodokumentace z povodně u Sychrovského rybníka v roce 2013. Zdroj: Archiv obce Rosovice



Obr. 20: Fotodokumentace z povodně u Sychrovského rybníka v roce 2013. Zdroj: Archiv obce Rosovice.



Obr. 21: Fotodokumentace z povodně u Sychrovského rybníka v roce 2013. Zdroj: Archiv obce Rosovice.



Obr. 22: Fotodokumentace z povodně Vackova rybníka v roce 2013. Zdroj: Archiv obce Rosovice



Obr. 23: Fotodokumentace z povodně vyběžení Rosovického potoka v roce 2013. Zdroj: Archiv obce Rosovice

Povodně

I nás se letošní povodně dotkly, ale vzhledem k naší poloze jsme je ustáli, až na některé výjimky a v porovnání s jinými obcemi, dobře. Přetékáním rybníků odlehčovací splavem a tím zvýšená hladina Sychrovského potoka vždy způsobuje přilehlým nemovitostem starosti, které se spolu s místními hasiči na výzvu majitelů snažíme pomáhat řešit. Z tohoto důvodu se po opadnutí vody uskutečnila jednání s Povodím Vltavy, kde byla obcí požadována vyčištění, prohloubení a v některých částech zabezpečení břehů proti sesuvu. Místní jednotky měly celou řadu výjezdů na čerpání vody ze zatopených míst, sklepů, ale i studní. Touto cestou bych jim chtěl za jejich nasazení moc poděkovat. Celou řadu zásahů vykonávali dobrovolně a v době svého volna. Důležitý je i monitoring hrází rybníků, jak přes den, tak

léto 2013

i v nočních hodinách. Jako starosta si nedovedu bez jejich pomoci řešení situace představit.

Jan Gregorek | starosta obce



Obr. 24: Záznam o povodni z roku 2013. Zdroj: Zpravodaj Rosovice, Holšiny a Sychrov – léto 2013



Obr. 25: Fotodokumentace z povodně vyběžení Rosovického potoka v roce 2013. Zdroj: Archiv obce Rosovice